

TEL:.....+47 67 03 00 00

E-mail:.....aim@avinor.no



AERONAUTICAL INFORMATION
MANAGEMENT
P.O. BOX 150
NO-2061 GARDERMOEN

AIP SUP
43/2025
14 JUL 2025

**ENNA - TWY kantlys er ute av drift på Lakselv lufthavn,
Banak**

Erstatter NOTAM A3894/25

TWY kantlys TWY C, D og MIL-apron er ute av drift UFN.

- Slutt -

**ENNA - TWY edge lights are unserviceable at Lakselv
airport, Banak**

Replaces NOTAM A3894/25

TWY edge lights TWY C, D and MIL apron are unserviceable UFN.

- End -