

TEL:.....+47 67 03 00 00

E-mail:.....aim@avinor.no



**AERONAUTICAL INFORMATION
MANAGEMENT
P.O. BOX 150
NO-2061 GARDERMOEN**

**AIP SUP
67/2025
18 DEC 2025**

ENLK - Sekvensielt blinkende lys ute av drift på Leknes lufthavn

Erstatter NOTAM E3452/25

Sekvensielt blinkende lys RWY 02/20 er ute av drift. Utbedring er planlagt innen utgangen av første kvartal 2026.

- Slutt -

ENLK - Sequenced flashing lights unserviceable at Leknes airport

Replaces NOTAM E3452/25

Sequenced flashing lights RWY 02/20 unserviceable. Planned fixed by the end of the first quarter of 2026.

- End -