

TEL:.....+47 67 03 00 00

E-mail:.....aim@avinor.no



**AERONAUTICAL INFORMATION
MANAGEMENT
P.O. BOX 150
NO-2061 GARDERMOEN**

**AIP SUP
10/2026
30 JAN 2026**

**ENRM - Sekvensielle blinkende lys ute av drift på Rørvik
lufthavn, Ryum**

Erstatter NOTAM E0217/26

Sekvensielle blinkende lys RWY 22, bar 1, er ute av drift. Utbedring er planlagt innen utgangen av første kvartal 2026.

- Slutt -

**ENRM - Sequenced flashing lights unserviceable at Rorvik
airport, Ryum**

Replaces NOTAM E0217/26

Sequenced flashing lights RWY 22, bar 1, unserviceable. Planned fixed by the end of the first quarter of 2026.

- End -