

TEL:.....+47 67 03 00 00

E-mail:.....aim@avinor.no



**AERONAUTICAL INFORMATION  
MANAGEMENT  
P.O. BOX 150  
NO-2061 GARDERMOEN**

**AIP SUP  
37/2026  
24 JUN 2026**

**ENRM - Deler av sekvensielt blinkende lys ute av drift på  
Rørvik lufthavn, Ryum**

*Erstatter NOTAM E1420/26*

Ytterste gruppe av sekvensielt blinkende hvite lys RWY 22 er ute av drift på grunn av feil på utstyret. Estimert feilretting innen 31 OCT 2026.

**ENRM - Parts of sequenced flashing lights unserviceable at  
Rorvik airport, Ryum**

*Replaces NOTAM E1420/26*

Outermost group of sequenced flashing white lights RWY 22 is unserviceable due to equipment malfunction. Estimated restoration by 31 OCT 2026.

- Slutt -

- End -