TEL:.....+47 67 03 00 00
E-mail:.....aim@avinor.no

AVINOR
NORWAY

AERONAUTICAL INFORMATION MANAGEMENT
P.O. BOX 150
NO-2061 GARDERMOEN

AIP SUP
61/2026
18 NOV 2026

ENRM - Deler av sekvensielt blinkende lys ute av drift på Rørvik lufthavn, Ryum

Erstatter AIP SUP 37/2026

Ytterste gruppe av sekvensielt blinkende hvite lys RWY 22 er ute av drift på grunn av feil på utstyret inntil videre.

- Slutt -

ENRM - Parts of sequenced flashing lights unserviceable at Rorvik airport, Ryum

Replaces AIP SUP 37/2026

Outermost group of sequenced flashing white lights RWY 22 is unserviceable due to equipment malfunction until further notice.

- End -