TEL:.....+47 67 03 00 00
E-mail:.....aim@avinor.no

AVINOR
NORWAY

AERONAUTICAL INFORMATION MANAGEMENT
P.O. BOX 150
NO-2061 GARDERMOEN

AIP SUP
60/2026
04 NOV 2026

ENSS - Blinkende fyrlys RWY 15 ute av drift på Vardø lufthavn, Svartnes

Erstatter NOTAM E2497/26

Blinkende fyrlys for RWY 15 på Vardø lufthavn, Svartnes, er ute av drift inntil videre.

- Slutt -

ENSS - Flashing beacon RWY 15 unserviceable at Vardo airport, Svartnes

Replaces NOTAM E2497/26

Flashing beacon for RWY 15 at Vardo airport, Svartnes, is unserviceable until further notice.

- End -