

TEL:.....+47 67 03 00 00

E-mail:.....aim@avinor.no



AERONAUTICAL INFORMATION
MANAGEMENT
P.O. BOX 150
NO-2061 GARDERMOEN

AIP SUP
07/2026
20 JAN 2026

ENRS - GLS ute av drift på Røst lufthavn

Erstatter NOTAM E0131/26

GLS RWY 02/20 er ute av drift på grunn av feil på utstyret. Estimert feilretting innen 01 JUN 2026.

- Slutt -

ENRS - GLS unserviceable at Rost airport

Replaces NOTAM E0131/26

GLS RWY 02/20 is unserviceable due to malfunction of the equipment. Estimated correction by 01 JUN 2026.

- End -