

Operativ endring

90-serien – Endret grense og plassering av handlingutstyr

- Gyldig fra: 29.08.2025
- Gyldig til: UFN
- Løpenummer: 03-2025




1 Bakgrunn

Det har vært liten plass for busser og tankbiler ved stand 93, 94 og 96. Dette medførte at kjøretøy krysset grense manøvreringsområde uten godkjenning. Som et resultat har det blitt gjennomført risikoanalyse, grense manøvreringsområde er flyttet og det er utført tjenestetest på området.

2 Endringsbeskrivelse

Grense manøvreringsområde er flyttet østover ved stand 93. Dette gjør at busser og tankbiler får bedre plass til å kjøre i området. Det er fortsatt liten plass bak flyene for større kjøretøy, så aktørene henstilles til å ikke parkere utstyr bak flyene, da dette vil blokkere for buss og tankbil.

2.1 KJØREMØNSTER



2.2 UTSTYRSPARKERING

Utstyr skal ikke parkeres bak flyene, eller på nordsiden av 90-serien, da dette vil blokkere kjøreruten til busser og/eller tankbiler.

3 Konklusjon

Denne operative endringen har blitt satt i drift og aktører oppfordres til å gjøre seg kjent med endringen, og søke å unngå å parkere utstyr som blokker for busser og/eller tankbiler.

Ved spørsmål til denne endringen, kontakt avd. flybevegelser på epost osl-airside@avinor.no