

Sommerklargjøring 2025

Sesongavhengig informasjon

- Gyldig fra: 25.04.2025
- Gyldig til: 15.10.2025
- Løpenummer:01-2025



1 Bakgrunn

Sommeren bringer med seg en rekke spesifikke utfordringer på flyside som kan påvirke sikkerheten og effektiviteten i våre operasjoner. Det er viktig at alle ansatte er oppmerksomme på disse utfordringene og tar nødvendige forholdsregler for å sikre en trygg og smidig drift. Nedenfor er en oversikt over de viktigste utfordringene og anbefalte tiltak.

2 Økt trafikkmengde

Sommeren er høysesong for reiser, og vi opplever en betydelig økning i antall flybevegelser og passasjerer. Dette kan føre til overbelastning på flyside og økt risiko for ulykker.

2.1 TILTAK

- Sørg for at alle ansatte er godt informert om trafikkprognoser og planlagte operasjoner.
- Oppretthold klare kommunikasjonslinjer mellom alle avdelinger for å koordinere operasjoner effektivt.
- Vær ekstra oppmerksom på flybevegelser og passasjerstrømmer, og følg etablerte prosedyrer nøye.

3 Varmt vær

Høye temperaturer kan påvirke både utstyr og personell. Varmt vær kan føre til overoppheting av kjøretøy og utstyr, samt økt risiko for dehydrering og varmeutmattelse blant ansatte.

3.1 TILTAK

- Utfør regelmessige kontroller og vedlikehold av kjøretøy og utstyr for å sikre at de fungerer optimalt under varme forhold.
- Sørg for at alle ansatte har tilgang til vann og skygge, og oppmuntre til hyppige pauser for å unngå varmeutmattelse.
- Implementer retningslinjer for arbeid i varmt vær, inkludert bruk av lette klær og solbeskyttelse.

4 Tordenvær og lyn

Sommeren kan bringe med seg tordenvær og lyn, som utgjør en betydelig risiko for flysideoperasjoner. Lyn kan skade utstyr og utgjøre en fare for personell.

4.1 TILTAK

- Overvåk værmeldinger nøye og vær forberedt på å iverksette nødprosedyrer ved tordenvær.
- Sørg for at alle ansatte er kjent med sikkerhetsprotokoller for lyn og tordenvær, inkludert evakueringsrutiner.
- Unngå bruk av metallutstyr og kjøretøy under tordenvær, og søk tilflukt innendørs når lynaktivitet er til stede.

5 FOD – Foreign Object Debris

Med økt trafikk og aktivitet på flyside, øker også risikoen for FOD, som kan skade fly og utstyr.

5.1 TILTAK

- Gjennomfør regelmessige inspeksjoner og rengjøring av flyside for å fjerne FOD.
- Oppmuntre alle ansatte til å være oppmerksomme på og rapportere FOD umiddelbart.
- Implementer strenge prosedyrer for håndtering og avfallshåndtering for å minimere risikoen for FOD.

6 Stress og utmattelse

Den økte arbeidsmengden og de utfordrende forholdene kan føre til stress og utmattelse blant ansatte, noe som kan påvirke sikkerheten.

6.1 TILTAK

- Sørg for tilstrekkelig bemanning og rotasjon av skift for å unngå overarbeid.
- Oppmuntre til bruk av stressmestringsteknikker og tilby støtte til ansatte som opplever stress.
- Vær oppmerksom på tegn på utmattelse og ta nødvendige tiltak for å sikre at alle ansatte er i stand til å utføre sine oppgaver trygt.

7 Oppsummering

Sommeren bringer med seg spesifikke utfordringer på flyside som krever ekstra oppmerksomhet og tiltak for å opprettholde sikkerheten. Ved å være proaktive og følge de anbefalte tiltakene, kan vi sikre en trygg og effektiv drift gjennom sommermånedene.

Takk for deres oppmerksomhet og innsats for å opprettholde sikkerheten på flyside.

Ved spørsmål til dette dokumentet, kontakt avd. flybevegelser på epost osl-airside@avinor.no